

TYROLIT

HYDROSTRESS


Instrucciones de uso

Lista de repuestos

Cortadora de juntas

HFS1030RC

Índice «000»



Dirección del fabricante

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Switzerland

Tel. 0041 (0)44 952 18 18

Fax 0041 (0)44 952 18 00

www.tyrolit.com

La empresa TYROLIT Hydrostress AG se reserva el derecho de introducir cambios técnicos sin previo anuncio.

Copyright © 2005 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfäffikon CH

Todos los derechos reservados, en especial los derechos de reproducción y traducción.

Queda prohibida la reimpresión de estas instrucciones de uso incluso de forma parcial. Sin la autorización de la empresa TYROLIT Hydrostress AG no está permitida su reproducción, ni su procesamiento, copiado o distribución por medio de sistemas electrónicos o por cualquier otro medio.

Introducción de las instrucciones de uso

El objetivo de las presentes instrucciones de uso es facilitar los conocimientos necesarios sobre la máquina para su mejor aprovechamiento de acuerdo con la finalidad para la que ha sido construida.

Las instrucciones de uso contienen información importante para un funcionamiento seguro, correcto y económico de la máquina. Su observación ayuda a evitar peligros, costes de reparación y tiempos de parada, así como a incrementar la fiabilidad y la vida útil de la máquina.

En materia de seguridad, las instrucciones sirven de complemento a las normas nacionales sobre prevención de accidentes y protección del medioambiente.

Las instrucciones de uso deberán estar en todo momento disponibles en el lugar de empleo de la máquina.

Las instrucciones de uso deben ser leídas por toda persona que reciba el encargo de realizar trabajos con o en la máquina, como:

- **Manejo** de la misma, incluyendo su equipamiento, solución de averías durante el proceso de trabajo, limpieza, eliminación de residuos y eliminación de materiales consumibles y auxiliares
- **Conservación** (mantenimiento, inspección y reparación) y/o
- **Transporte**

Aparte de las instrucciones de uso y las normas sobre prevención de accidentes vigentes en el país de uso y lugar de empleo, deberán observarse también las reglas generalmente aceptadas para una ejecución segura y profesionalmente correcta.

Índice

1. Advertencias básicas sobre seguridad
2. Descripción de la máquina
3. Puesta en funcionamiento
4. Transporte
5. Funcionamiento
6. Puesta fuera de servicio
7. Mantenimiento
8. Reparación de fallos
9. Instrucciones adicionales para discos de corte de diámetro 900/1000 mm
10. Garantía

1. Advertencias básicas sobre seguridad

1.1 Señales y símbolos de seguridad en las instrucciones de uso

¡Peligro! Advierte del riesgo de lesiones corporales graves e incluso mortales en caso de no observarse las instrucciones.

¡Precaución! Advierte del riesgo de lesiones corporales en determinadas circunstancias, en caso de no observarse las instrucciones.

Advertencia Advierte sobre el riesgo de daños materiales en la máquina o en otros bienes materiales como consecuencia de no observar las instrucciones.

1.2 Principio de uso de la máquina conforme a su finalidad

1.2.1 La máquina ha sido construida de acuerdo al actual estado de la técnica y las normas de seguridad vigentes. No obstante pueden darse durante su utilización situaciones con peligrosidad para la vida o la integridad física del usuario o de terceros, así como daños en la máquina y en otros bienes materiales.

1.2.2 La máquina sólo debe ser usada cuando se tenga seguridad de su buen estado, restringiéndose su empleo a la finalidad para la que ha sido construida, y teniendo presentes las normas de seguridad y los peligros que pudieran derivarse de su funcionamiento. Se observarán en todo momento las instrucciones de uso para su funcionamiento. ¡Las averías que puedan afectar a la seguridad deben ser reparadas inmediatamente!

1.2.3 La cortadora de juntas está concebida exclusivamente para cortar juntas en suelos de hormigón o asfalto. No está permitido cortar madera, plástico o metal (excepción: hormigón armado).

Un uso de la máquina para propósitos diferentes a los mencionados no se considera conforme su finalidad. Sobre los posibles daños derivados de un uso de la máquina no conforme con su finalidad el fabricante o proveedor no asume responsabilidad alguna.

Usar la máquina conforme a su finalidad implica también la observación de las instrucciones de uso y el cumplimiento de las condiciones de inspección y mantenimiento.

1.3 Medidas organizativas

- 1.3.1 Las instrucciones de uso deberán mantenerse en todo momento accesibles en el lugar de empleo de la máquina.
- 1.3.2 Complementariamente a las instrucciones de uso deberán observarse las normas legales y reglamentos vigentes sobre prevención de accidentes laborales y conservación del medioambiente.
- 1.3.3 El personal encargado de realizar trabajos con o en la máquina deberá haber leído las instrucciones de uso -y en especial el apartado de seguridad- antes de comenzar los trabajos. (¡Una vez comenzado el trabajo es demasiado tarde!). Esto afecta de forma especial al personal que tiene contacto con la máquina sólo de forma ocasional, p.ej. en tareas de reparación o mantenimiento.
- 1.3.4 Al menos de vez en cuando deberá comprobarse que el personal realiza su trabajo consciente de los peligros y de las normas de seguridad, y que se siguen las instrucciones de uso al realizar los trabajos.
- 1.3.5 En caso necesario, o si así lo dictaran las reglamentaciones aplicables, se recurrirá al uso de los equipos de protección personal oportunos.
- 1.3.6 Obsérvense todas las indicaciones y advertencias sobre seguridad y peligrosidad visibles sobre la máquina.
- 1.3.7 Todas las indicaciones y advertencias de seguridad y peligrosidad fijadas sobre la máquina deberán mantenerse en buen estado y bien legibles.
- 1.3.8 Si se observaran alteraciones en la seguridad o en el funcionamiento de la máquina, se procederá inmediatamente a su desconexión y se notificará la incidencia a la persona o unidad competente.
- 1.3.9 No está permitido introducir cambios ni realizar modificación alguna en la máquina sin el permiso de su suministrador.
- 1.3.10 Utilícense únicamente las piezas de repuesto originales del fabricante.
- 1.3.11 Se han de respetar los plazos de inspección reglamentarios o los indicados en las instrucciones de uso de la máquina.
- 1.3.12 Para asegurar una buena ejecución de las tareas de mantenimiento de la máquina es imprescindible un equipamiento acorde en el taller de trabajo.

1.4 Selección de personal cualificado y formación: obligaciones básicas

- 1.4.1 Sólo podrá realizar trabajos con o en la máquina personal fiable y cualificado para los mismos. Obsérvese la edad mínima estipulada legalmente.
- 1.4.2 Emplear sólo personal con la formación adecuada o instruido para cada tarea. Se han de establecer con claridad las responsabilidades del personal en cuanto a las tareas de operación, equipamiento, mantenimiento, conservación.
- 1.4.3 Se pondrán las medidas necesarias para asegurar que en la máquina sólo trabaja el personal que ha sido encargado para ello.
- 1.4.4 Se establecerán las responsabilidades del conductor de la máquina (también en lo que se refiere a las normas de tráfico), confiriéndole capacidad para rechazar instrucciones de terceros contrarias a las normas de seguridad.
- 1.4.5 El personal que se encuentre en proceso de formación o de aprendizaje, que reciba instrucciones o que intervenga en un programa de formación general, sólo podrá trabajar con o en la máquina bajo la supervisión constante de una persona experimentada.
- 1.4.6 La realización de trabajos en los equipos eléctricos queda restringida al personal electricista especializado, o a la persona instruida para esa tarea bajo la dirección y supervisión de un electricista experimentado. Los trabajos eléctricos se realizarán siempre de acuerdo con las normas reconocidas sobre electrotécnica.

1.5 Indicaciones de seguridad en determinados estados de servicio

1.5.1 Funcionamiento normal

- 1.5.1.1 ¡Evítese cualquier forma de trabajo si no se tiene certeza sobre su seguridad!
- 1.5.1.2 Tómense las medidas necesarias para que la máquina sólo pueda ponerse en funcionamiento en circunstancias de plena seguridad.
- 1.5.1.3 Compruébese al menos una vez por turno de trabajo que la máquina no presenta daños o defectos visibles. En caso de cualquier anomalía (incluidas alteraciones en el funcionamiento) se avisará inmediatamente a la persona o unidad competente. La máquina deberá ser inmediatamente desconectada y asegurada contra su puesta en marcha.
- 1.5.1.4 En caso de mal funcionamiento, se desconectará la máquina inmediatamente y se asegurará contra su puesta en funcionamiento. Las averías deben de ser reparadas sin demora.
- 1.5.1.5 Antes de iniciar cualquier trabajo es importante familiarizarse con el entorno en el que se ha de desempeñar. El entorno de trabajo comprende p. ej. posibles obstáculos en el área de trabajo o movimiento, la capacidad de carga del suelo, la medidas de seguridad requeridas en el área de obra en zonas de tráfico público, la posibilidad de asistencia en caso de accidente.

1.5.2 Trabajos especiales para mejor aprovechamiento de la máquina, tareas de mantenimiento y conservación, supresión de fallos durante el funcionamiento y eliminación de residuos

- 1.5.2.1 Se han de respetar los intervalos indicados para las tareas de ajuste, mantenimiento e inspección, incluidos los plazos para la reposición de piezas y partes del equipamiento. Estas tareas sólo deben ser realizadas por personal especializado.
- 1.5.2.2 Se debe avisar al personal de operación con antelación sobre el comienzo de los trabajos especiales o de conservación y nombrar a una persona como supervisor de los mismos.
- 1.5.2.3 Si la máquina ha de ser desconectada para la realización de trabajos de reparación o mantenimiento, se proveerá del dispositivo de seguridad correspondiente contra una puesta en marcha no deseada.
- 1.5.2.4 Antes de limpiar la máquina con agua u otros productos de limpieza, se han de cerrar o tapar con cinta adhesiva todas las aberturas en las que por razones de seguridad o de funcionamiento no deban penetrar agua o productos de limpieza. Sobre todo se debe prestar atención a la protección del motor y los interruptores. No limpiar con máquina de chorro de agua o vapor a alta presión.
- 1.5.2.5 No olvidarse de retirar todas las tapas y las adherencias al finalizar la limpieza.
- 1.5.2.6 Apretar siempre las uniones atornilladas que hayan sido aflojadas durante los trabajos de mantenimiento y conservación.
- 1.5.2.7 Si durante la ejecución de trabajos de mantenimiento o reparación se han de desmontar dispositivos de seguridad, inmediatamente después de la reparación o tarea de mantenimiento deberá comprobarse el buen funcionamiento de dichos dispositivos de seguridad.
- 1.5.2.8 Como medida de protección del medioambiente, todos los materiales consumibles y auxiliares de la máquina, así como las piezas recambiables gastadas, deben ser eliminados de forma ecológica.
- 1.5.2.9 La máquina sólo debe conectarse a circuitos eléctricos con interruptores diferenciales (ID) de protección (alta sensibilidad, interruptores contra intensidades de defecto).

1.6 Advertencias sobre peligros especiales

1.6.1 Energía eléctrica

- 1.6.1.1 Utilícense únicamente fusibles originales con indicación de la intensidad de corriente. Si se producen fallos en el suministro eléctrico, se desconectará la máquina inmediatamente.
- 1.6.1.2 La realización de trabajos en los equipos eléctricos quedará restringida al personal electricista especializado, o a personas instruidas para la tarea bajo la supervisión de un superior. Todos los trabajos eléctricos se llevarán siempre a cabo de acuerdo con las normas reconocidas sobre electrotécnica.
- 1.6.1.3 La instalación eléctrica de la máquina ha de ser inspeccionada y comprobada periódicamente. Defectos como conexiones flojas o cables quemados deben repararse sin demora.

1.6.2 Polvo

- 1.6.2.1 Si se trabaja en espacios reducidos deberán observarse las normas aplicables para esta circunstancia.

1.6.3 Ruido

- 1.6.3.1 Se utilizará la protección personal auditiva, según exigen las normas de seguridad.


1.7 Transporte

- 1.7.1 Para trabajos de carga y descarga se utilizarán equipos de izado y manipulación con capacidad de carga suficiente.
- 1.7.2 Se nombrará una persona cualificada para dirigir el proceso de izado.
- 1.7.3 Sólo se procederá a la elevación de la máquina con el equipo de izado apropiado y siguiendo las indicaciones de las instrucciones de uso (puntos de amarre para los equipos de elevación, etc.).
- 1.7.4 Utilizar sólo un vehículo de transporte adecuado, con suficiente capacidad de carga.
- 1.7.5 Asegurar la carga de forma fiable. Hacer uso de los puntos de amarre adecuados.
- 1.7.6 Desconectar siempre la máquina de la corriente antes de trasladarla a otro punto, por muy corto que vaya a ser el recorrido. Antes de poner la máquina de nuevo en funcionamiento se conectará debidamente a la corriente eléctrica.
- 1.7.7 Seguir siempre las instrucciones para una correcta puesta en funcionamiento.

2. Descripción de la máquina

2.1 Componentes principales

- | | | |
|--------|---------------------------------------|---|
| Pos. 1 | Panel de mandos | |
| Pos. 2 | Tapa de la carcasa del motor | |
| Pos. 3 | Carcasa protectora del motor | Contenido: electromotor, control |
| Pos. 4 | Carcasa protectora del disco de corte | |
| Pos. 5 | Guía de corte | |
| Pos. 6 | Disco de corte | |
| Pos. 7 | Vehículo | Contenido: Mecanismos de transmisión, motores de avance |
| Pos. 8 | Protección contra salpicaduras | |



2.2 Dispositivos de protección

Pos. 4 Carcasa de protección del disco de corte

2.3. Datos técnicos

| | HFS1030RC |
|--|---|
| Ajuste de profundidad de corte | eléctrica / regulación progresiva / con indicación de profundidad |
| Alojamiento disco de corte | 25,4 mm |
| Accionamiento de avance | eléctrico / regulable progresivamente |
| Marcha rápida | seleccionable |
| Dimensiones L/A/Alt. | 1180/720/960 mm |
| Peso | 459 kg |
| Corte izquierda / derecha | si |
| Potencia de salida | 22 KW |
| Tensión / Frecuencia | 400 V / 50 Hz |
| Intensidad absorbida | máx. 35 A |
| Indicador de revoluciones disco de corte | 700 – 2700 min ⁻¹ / regulable progresivamente |
| Tipo de conexión | triángulo |
| Bobinado | ISO-KI.F |
| Protección del bobinado | resistencia PTC |

2.4. Accesorios

- Carcasa protectora del disco de corte Ø 1000 mm

2.5. Nivel de ruido, valores característicos

Nivel continuo de ruido para corte de hormigón o asfalto (profundidad de corte 160 mm) referido al puesto de trabajo

$$= 80 \text{ dB(A)}$$

para corte con disco de segmentos diamantados NBA y NAK.

Nivel de potencia acústica con el mismo tipo de disco y condiciones similares

$$= 96 \text{ dB(A)}$$

El nivel continuo de ruido referido al puesto de trabajo corresponde al nivel estimado para un tiempo de exposición de 8 horas.

¡Precaución! Si se sobrepasan los 90 dB(A) se ha de usar protección personal auditiva.

2.6. Vibraciones en la empuñadura

| Estado de funcionamiento | Valores de intensidad vibratoria k, en dirección | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | x | y | z |
| Corte de hormigón, diámetro disco 600 mm, prof. de corte = 220 mm | 2,5 ms ⁻² | 2,4 ms ⁻² | 2,6 ms ⁻² |


3. Puesta en funcionamiento

3.1 Panel de mandos

Antes de arrancar la cortadora de juntas léanse atentamente las instrucciones de uso.

Correspondencias de los símbolos

1. Indicador de revoluciones disco de corte
2. Indicador del consumo de corriente
3. Mando selector para ajuste de altura del disco de corte: elevar / descender
4. Mando selector para sentido de la marcha (siempre en correspondencia con el interruptor de palanca pos. 16):
 - Marcha atrás = mando hacia atrás**
 - Marcha hacia delante = mando hacia delante**
 - Parada = accionar brevemente la palanca en el sentido opuesto (sólo para marcha de corte)**
5. Indicador del sentido de la marcha: marcha de corte
6. Ajuste de revoluciones del disco de corte
7. Disco de corte en marcha
8. Indicador de fallo
9. Indicador del sentido de la marcha: marcha de corte hacia atrás
10. Ajuste de la velocidad de elevación/descenso del disco de corte



11. Indicadores de estado de la batería
 - * todos los pilotos apagados = baterías agotadas
 - * piloto rojo encendido = cargar baterías
 - * piloto amarillo encendido = baterías deberán ser cargadas en breve
 - * piloto verde encendido = baterías cargadas
12. Conectar control de mandos (sólo es posible si el pulsador de parada de emergencia no está bloqueado)
13.
 - Pulsador de parada de emergencia
 - Apagar y bloquear control de mandos
14. Indicador de tensión de red
15. Ajuste de la velocidad de avance (para marcha de corte)

3.2 Preparación para el arranque

- Montar el disco de corte (ver 5.2 y 5.3)
- Comprobar carcasa protectora del disco y protección contra salpicaduras
- Conectar el control de mandos (pos. 12)
- Conducir la cortadora de juntas hasta la posición de inicio del corte
 - * Marcha rápida: con interruptor de palanca pos. 16 y mando selector pos. 4
 - * Marcha lenta: con interruptor de palanca pos. 16, mando selector pos. 4 y ajuste de velocidad pos. 15
 - * El disco de corte y la rueda de la guía de corte se encuentran sobre la línea de corte
- Conectar el cable de alimentación (400V, 32A) en el enchufe pos. 17 (el indicador de tensión de red (pos. 14) se ilumina).

Advertencia: La máquina sólo debe conectarse a circuitos eléctricos con interruptores diferenciales (ID) de protección contra corrientes de defecto

- Reducir al mínimo las revoluciones del disco de corte girando el mando de ajuste (pos. 6)
- Enganchar la manguera del agua en el acoplamiento (pos. 18) y abrir la llave de paso
- Conectar el disco de corte (pos. 7)
- Ajustar el número de revoluciones del disco con el mando de ajuste pos. 6

Valores de ajuste:

| Disco de corte Ø mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 45 m/s (hormigón) | 2150 | 1720 | 1430 | 1230 | 1080 | 960 | 860 |
| 55 m/s (asfalto) | 2630 | 2100 | 1750 | 1500 | 1310 | 1170 | 1050 |

- Girar el mando de ajuste pos. 10 hasta la posición "0"
- Poner el mando pos. 3 en la posición "descender"

- Iniciar lentamente el movimiento de descenso del disco de corte usando el ajuste de velocidad pos. 10
- Descender hasta que el disco roce el suelo
- Seleccionar la escala de profundidad de corte (pos. 19) de acuerdo al diámetro del disco de corte
- Hacer penetrar el disco del corte con precaución hasta la profundidad pretendida
- Ajustar el interruptor de palanca pos. 16 para “marcha de corte”
 - * ¡No está permitido cortar en marcha rápida!
- Poner el ajuste de velocidad pos. 15 en la posición “0”
- Accionar el mando pos. 4 para sentido de desplazamiento hacia delante. (El piloto pos. 5 se ilumina)

¡Precaución! Para el corte por la derecha no son válidas estas instrucciones.

Ver punto 5.3

- Iniciar el movimiento de corte con el mando de ajuste de velocidad pos. 15
- Para detener la máquina se mueve el mando pos. 4 con toque breve en la dirección opuesta a la marcha

4. Transporte

4.1 Preparación para el transporte

- Abatir hacia arriba la guía de corte
- Elevar el disco de corte hasta que quede suficientemente separado del suelo
- Cerrar las cubiertas laterales
- La carcasa del motor debe estar bien cerrada
- Para el transporte con grúa se han de plegar y asegurar los manillares (pos. 20)

4.2 Traslado con grúa


- Tener en cuenta todos los pasos del punto 3.1
- Enganchar el sistema de amarre de la grúa al cáncamo de la máquina (pos. 21)
 - * Observar el peso de la máquina
- Elevar y depositar la máquina con precaución

4.3 Traslado de forma autónoma

- Ajustar el interruptor de palanca pos.16 para marcha rápida o para marcha lenta (hacer el cambio de marcha sólo cuando la máquina está parada)
 - * En la marcha rápida no es posible regular la velocidad.

¡Precaución! La cortadora de juntas se pone en marcha inmediatamente al accionar el mando pos. 4

- * En la marcha de corte la velocidad puede regularse – la potencia de avance es mayor
- Poner el ajuste de velocidad pos. 15 en la posición “0”
- Conectar el control de mandos (pos. 12)
- Con el mando pos. 4 seleccionar el sentido de la marcha según se requiera
- Iniciar el movimiento de avance con el mando de ajuste de velocidad pos. 15



5. Funcionamiento

5.1 Modo de corte normal

Advertencia: La máquina sólo debe conectarse a circuitos eléctricos con interruptores diferenciales (ID) de protección contra corrientes de defecto

- Ajustar la velocidad de avance de acuerdo con la profundidad de corte y el material que se trabaja.

¡Precaución! Cuando la velocidad es demasiado alta la cortadora tiende a levantarse por delante

- Compruébese que el agua riega suficientemente el disco de corte (ver punto 7. Mantenimiento)
 - * Utilizar únicamente agua limpia
- El consumo de corriente no debería sobrepasar los 35 A

5.2 Cambio del disco de corte

- Elevar ligeramente el disco de corte
 - * Mando pos. 3 y mando de ajuste de velocidad pos. 10
- Poner el interruptor de palanca pos. 16 en marcha de corte
- Desconectar por completo la cortadora de juntas (pos. 12)
- Desenchufar el cable de alimentación (pos. 17)
- Desenroscar el tornillo de mariposa (pos. 22)
- Extraer el soporte de la carcasa del disco del carril C
- Levantar la carcasa de protección del disco
- Aflojar la tuerca de la brida (rosca a la derecha)
- Retirar la arandela de presión de la brida y extraer el disco de corte
- Limpiar muy bien las superficies de contacto de la brida
- Montar el disco de corte nuevo

¡Precaución! * El sentido de las flechas sobre el disco y sobre la carcasa de protección debe ser el mismo.

* El perno de arrastre de la brida debe introducirse en el taladro para arrastre del disco de corte.

- Montar la arandela de presión de la brida y la tuerca
- Volver a colocar y fijar la carcasa de protección del disco

5.3 Cambio de corte por la izquierda a corte por la derecha

¡Precaución! El corte por la izquierda es el modo de funcionamiento normal de la cortadora de juntas. El corte por la derecha sólo debe emplearse para tramos cortos.

- Retirar la carcasa de protección del disco de corte y la protección contra salpicaduras
- Desenganchar la manguera del agua (pos.23) y colocarla en dirección a la guía de corte

- Montar el panel de mandos en el lado opuesto
- Haciendo uso del mando pos. 3 y del ajuste de velocidad pos. 10 se gira el brazo de sierra 180°

¡Precaución! Al realizar el movimiento de giro manténganse observadas la guía de corte y la manguera del agua.

- Volver a montar la carcasa protectora del disco y acoplar la manguera del agua
- Desmontar la guía de corte y volver a montarla habiéndola girado 180°
- Montar los manillares (pos. 20) en el lado opuesto

¡Precaución! En el corte por la derecha se invierten el sentido de avance y del ajuste de altura del disco

6. Puesta fuera de servicio

- Pulsar la parada de emergencia (pos. 13)
- Extraer la llave de encendido (pos. 12)
- Ajustar el interruptor de palanca pos.16 para marcha de corte (efecto de frenado)

7. Mantenimiento

| | diario | semanal | mensual | cada 6 meses |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| Brazo de sierra basculante, engrasar boquillas | | X | | |
| Engrasar cadena de basculación del brazo de sierra y de la cadena del accionamiento de avance (pos. 3086 y 1017 de la lista de repuestos) | | | | X |
| Comprobar tensión de las cadenas de basculación del brazo de sierra y del accionamiento de avance (pos. 3086 y 1017 de la lista de repuestos) (El brazo de sierra no debe tener holgura, ver 8.1) | | | X | |
| Comprobar correa de transmisión del disco de corte (ver 8.2) | X | | | |
| Cargar baterías (ver 8.5) | | X | | |

¡La batería no precisa mantenimiento!

¡Precaución! No abrir la batería
¡No rellenar la batería con agua!

Todas las uniones roscadas se deben de apretar cada 20 horas de funcionamiento aproximadamente. Las correas de transmisión deben tensarse aproximadamente cada 2 horas de funcionamiento.

8. Reparación de fallos

8.1

| Fallo | Posible causa | Reparación |
|--|---|---|
| La potencia de corte no es suficiente, el disco se para | La correa de transmisión patina | Tensar o cambiar correa (ver 8.3) |
| El agua no riega el disco de corte | Alimentación de agua atascada, filtro sucio | Limpiar filtro y conducto de alimentación, barrer residuos con presión del agua (5-8 bar) |
| En marcha de corte: al parar, respuesta lenta de la máquina o con ligero retroceso | Cadena de transmisión del motor de avance tiene holgura | Tensar cadena |
| No se puede conectar el control de mandos | La batería tiene poca fuerza | (Ver 8.4) |
| | El motor se ha sobrecargado | Apretar el fusible (dentro de la carcasa del motor) |

8.2 Examinar estado de tensión de la correa

- Abrir cubierta de protección (pos. 25)
- Al apretar ejerciendo una fuerza mediana sobre la correa, ésta debería ceder aprox. una distancia igual a su grosor.

8.3 Tensar la correa (Pos. 26)

- Aflojar la contratuerca
- Apretar el tornillo de ajuste
- Apretar de nuevo la contratuerca

8.4 Recargar la batería

El uso frecuente de la cortadora de juntas en el modo de avance automático sin estar conectada a la corriente eléctrica supone un mayor desgaste de la batería.

También se somete la batería a mayor esfuerzo cuando se sobrecargan los motores de avance (p.ej. al cortar en pendiente hacia arriba)

8.4.1 La batería de la cortadora de juntas HFS1030RC puede recargarse automáticamente mediante el sistema de recarga propio interno:

- Enchufar el cable de la alimentación de red - La batería se carga automáticamente
- Mantener la batería recargando durante al menos 12 horas.

8.4.2 Recarga de la batería con un aparato externo

- Desmontar los resguardos de chapa de la cortadora de juntas
 - ¡Precaución! **No recargar solamente una batería**
- Ajustar el aparato cargador para 24 V
- Con la pinza del polo positivo del cargador conectar el polo positivo de la batería superior
- Con la pinza del polo negativo del cargador conectar el polo negativo de la batería inferior
- Encender el cargador. (Es recomendable que el cargador trabaje con una curva característica de intensidad y tensión)
 - ¡Precaución! ¡No rellenar la batería con agua!
- El tiempo de recarga depende de la potencia del cargador empleado (aprox. 12 horas)
 - ¡Precaución! **Si se utiliza un cargador de 12 V se han de desmontar las baterías y cargarlas una por una.**

10. Garantía

El periodo de garantía de esta máquina es de 12 meses. Las piezas de desgaste indicadas a continuación sólo están cubiertas por la garantía si su desgaste no se debe al funcionamiento de la máquina en sí.

Las piezas de desgaste son piezas que están expuestas a erosión y deterioro debido al funcionamiento de la máquina, siempre que el empleo de ésta sea acorde a la finalidad para la que fue construida. El periodo de desgaste no está definido, ya que depende de la frecuencia de uso y otros factores. Las piezas de desgaste deben someterse al plan de mantenimiento específico de cada aparato: inspección, ajuste y en su momento reposición.


El desgaste debido al funcionamiento no constituye una causa de reclamación por defectos.


- Elementos de accionamiento y avance como barras dentadas, engranajes dentados, piñones, husillos, tuercas de husillo, cojinetes de husillo, cables, cadenas, platos de cadena, correas
- Juntas, cables, mangueras, manguitos, conectores, acoplamientos e interruptores para neumática, hidráulica, agua, electricidad, carburante
- Elementos de guiado como regletas, casquillos o carriles guía, rodillos, ruedas, soportes y rodamientos, recubrimientos antideslizantes de protección
- Elementos tensores y sistemas de desconexión rápida
- Juntas del cabezal de lavado
- Cojinetes y rodamientos que no giren en baño de aceite
- Anillos de obturación de árboles y elementos de estanqueidad
- Acoplamientos de fricción y de sobrecarga, dispositivos de frenado
- Escobillas de carbón, colectores
- Anillos de apertura fácil
- Potenciómetros de regulación y elementos de conmutación manuales
- Fusibles y lámparas
- Materiales auxiliares y consumibles
- Elementos de fijación como tacos, anclajes y tornillos
- Cables Bowden
- Láminas
- Membranas
- Bujías de ignición, bujías incandescentes
- Piezas del arrancador reversible, como cable de arranque, maneta de arranque, rodillo y resorte de arranque
- Cepillos y gomas de estanqueidad, faldones contra salpicaduras
- Filtros de cualquier tipo
- Rodillos motrices, rodillos de retorno, cintas de transportador
- Elementos de protección contra sacudida o latigazo de cable
- Ruedas motrices y de rodadura
- Bombas de agua
- Rodillos transportadores para el material cortado
- Herramientas de perforación, tronzado y corte
- Cinta de transporte
- Recogedores arrastradores de goma
- Protectores de fieltro
- Almacenamiento de energía


Declaración de conformidad CE

Cortadora de juntas HFS1030RC

| | |
|----------------------------------|---|
| Fabricante | TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8830 Pfäffikon |
| Descripción de la máquina | Cortadora de juntas con electromotor de 22 kW y convertidor de frecuencia, profundidad de corte = 320 mm |
| Normas | Directiva Máquinas 98/37/CE Directiva de Baja Tensión 73/23 CEE Compatibilidad electromagnética (CEM) 89/336/CEE EN 292 partes 1 y 2, EN 500 partes 1 y 5, EN 294, EN 349, EN 50081-1, EN 50065-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 55104, EN 60204, Directiva sobre ruido 2000/14/CE |
| Firma autorizada | |


.....
Roland Kägi
Dirección de Desarrollo y Producción






| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.9 | L- | 7.0 | | | | | | | |
| 5.9 | S6/6 | 9.0 | | | | | | | |
| 5.9 | 7 | 7.0 | | | | | | | |
| 5.9 | 10 | 7.0 | | | | | | | |

| | | | |
|----------|----------|-----------------|--|
| Projekt: | | HFSD-800 E-30FU | |
| Datum | 27.10.03 | | |
| Bearb. | Stehmer | | |
| Gepr. | | | |
| Name | | | |
| Datum | | | |
| Urspr. | | | |
| Ers. f. | | | |
| Ers. d. | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|-------|------|------|--|
| Zustand | Änderung | Datum | Name | Norm | |
| | | | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|--|
| Blatt | | 6 | |
| von | 9 | Bl. | |




Ersatzteilliste

Spare Parts List / Liste des Pièces détachées / Lista di parti di ricambio

Fugenschneider

HFS1030RC

Index / Indice «000»



Verwendung der Ersatzteilliste

Die Ersatzteilliste ist keine Montage- oder Demontageanleitung. Diese Ersatzteilliste dient ausschliesslich zum einfachen und schnellen Finden von Ersatzteilen, die bei der untenstehenden Adresse bestellt werden können.

Sicherheitsvorschrift



Gefahr

Montieren oder demontieren von Baugruppen kann Risiken bergen, auf die in dieser Ersatzteilliste nicht hingewiesen wird.

Das Verwenden dieser Ersatzteilliste für Montage- oder Demontagezwecke ist strikt verboten. Für Montage- und Demontearbeiten sind ausschliesslich die entsprechenden Beschreibungen in der Betriebsanleitung zu befolgen.

Nichtbeachten dieser Vorschrift kann zu Verletzungen führen, die im schlimmsten Fall auch den Tod zur Folge haben könnten.

Bestellungen

Information



Um Falschlieferungen zu vermeiden sollten vor der Versendung die Angaben in der Bestellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit (siehe unter Bestellangaben) überprüft werden.

Es ist auch darauf zu achten, dass die Lieferadresse vollständig angegeben ist.

Bestelladresse:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Switzerland


Tel. 0041 (0)44 952 18 18

Fax 0041 (0)44 952 18 00

www.tyrolit.com

0 Ersatzteilliste

0.1 Bestellangaben



Bei Bestellungen von Ersatzteilen benötigen wir folgende Angaben:

- Maschinentyp gemäss Typenschild (z. B. Fugenschneider)
- Maschinennummer gemäss Typenschild (z. B. 030001)
- Maschinenindex gemäss Typenschild (z. B. 001)
- Ersatzteilnummer gemäss Ersatzteilliste (z. B. 12345678)

Für Bestellungen, Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung.

How to use the spare parts list

The spare parts list is not intended as instructions for assembly or dismantling work. It is exclusively intended to help you to quickly and easily find spare parts, which can then be ordered at the address below.

Safety regulations




Danger

The assembling or dismantling of modules can involve risks which not identified in this spare parts list.

The use of this spare parts list for assembly or dismantling purposes is strictly forbidden. For assembly or dismantling tasks it is essential to only follow the corresponding descriptions in the operating manual.

If this regulation is not heeded injuries may be incurred which in the worst case can also be fatal.

Ordering



Information

To avoid incorrect deliveries you should check the order details for correctness and completeness (see under ordering details) prior shipment.

You should ensure that the delivery address is given full.

Order address:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Switzerland


Tel. 0041 (0)44 952 18 18

Fax 0041 (0)44 952 18 00

www.tyrolit.com

0 Spare Parts List

0.1 Ordering details



When spare parts are ordered we need the following detail:

- Machine type according to nameplate (e.g. floor cutter)
- Machine number according to nameplate (e.g. 030001)
- Machine index according to nameplate (e.g. 001)
- Spare part number according to the spare parts list (e.g. 12345678)

For orders, questions and information please contact your responsible branch office.

Utilisation de la liste des pièces détachées

La liste des pièces détachées n'est pas une instruction de montage ou de démontage. Cette liste sert exclusivement à trouver simplement et rapidement les pièces détachées, qui peuvent être commandées à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Prescription de sécurité



Danger

Le montage ou le démontage des modules peut présenter des risques dont il n'est pas fait mention dans cette liste de pièces détachées.

Il est strictement interdit d'employer cette liste des pièces détachées à des fins de montage ou de démontage. Pour les opérations de montage et de démontage, il faut exclusivement suivre les descriptions correspondantes dans le mode d'emploi.

Le non-respect de la présente prescription peut conduire à des blessures, pouvant même entraîner la mort.

Commandes

Information



Pour éviter des livraisons inappropriées, il est conseillé de vérifier avant l'expédition l'exactitude et l'exhaustivité des indications fournies dans la commande (voir Données de commande).

Il faut aussi veiller à bien indiquer l'adresse de livraison en entier.

Bestelladresse:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Suisse


Téléphone 0041 (0)44 952 18 18

Télécopie 0041 (0)44 952 18 00

www.tyrolit.com

0 Liste des pièces détachées

0.1 Données de commande



Lors de la commande de pièces détachées, nous avons besoin des données suivants:

- Type de machine selon la plaque signalétique (p.ex. scie à sol)
- Numéro de machine selon la plaque signalétique (p.ex. 030001)
- Indice de machine selon la plaque signalétique (p.ex. 001)
- Numéro de pièce détachée selon la liste des pièces détachées (p.ex. 12345678)

Pour les commandes, questions et informations, vous êtes prié de vous adresser à la filiale compétente.

Uso della lista di parti di ricambio

La lista di parti di ricambio non è un manuale d'istruzioni per montaggio o smontaggio. Questa lista di parti di ricambio serve esclusivamente per trovare in modo semplice e rapido parti di ricambio che possono essere ordinate all'indirizzo riportato qui sotto.

Norme di sicurezza



Pericolo

Il montaggio o lo smontaggio di componenti della macchina può comportare pericoli che non sono indicati in questa lista di parti di ricambio.

È assolutamente vietato servirsi di questa lista di parti di ricambio per scopo di montaggio o di smontaggio. Per operazioni di montaggio o smontaggio occorre seguire esclusivamente le relative istruzioni nel manuale per l'uso della macchina.

La mancata osservanza di queste norme può comportare lesioni, e nel caso peggiore anche la morte.

Ordinazioni



Informazione

Per evitare forniture incorrette, occorre verificare prima dell'invio dell'ordinazione se i dati indicati in essa sono corretti e completi (vedere la lista dei dati per l'ordinazione).


Occorre verificare anche se l'indirizzo per la consegna è esatto e completo.

Indirizzo per ordinazioni:

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Svizzera
Tel. 0041 (0)44 952 18 18
Fax 0041 (0)44 952 18 00
www.tyrolit.com

0 Lista di parti di ricambio

0.1 Dati per l'ordinazione



Per ordinazioni di parti di ricambio ci occorrono i dati seguenti:

- Tipi di macchina indicato sulla targhetta della macchina (per es. macchina tagliapavimenti)
- Numero della macchina indicato sulla targhetta della macchina (per es. 030001)
- Ince della macchina indicato sulla targhetta della macchina (per es. 001)
- Numero della parte di ricambio secondo la lista di parti di ricambio (per es. 12345678)

Per ordinazioni, domande o richieste d'informazioni Vi preghiamo di rivolgerVi all'agenzia competente.

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais |
| 1001 | | EOLM-601292 | U-Scheibe Radachse | Wheel axle washer | Rondelle Axe de roue |
| 1002 | | EOLM-201651 | Rad-Schwerlast | Heavy load wheel | Roue poids lourd |
| 1003 | | EOLM-601222 | Distanz 01 | Spacer 01 | Ecartement 01 |
| 1004 | | EOLM-601223 | Distanz 02 | Spacer 02 | Ecartement 02 |
| 1005 | | EOLM-200245 | Stehlager ENP-205 | Pedestal bearing ENP-205 | Chaise palier ENP-205 |
| 1007 | | EOLM-300019 | Passfeder | Key | Ressort d'ajustage |
| 1008 | | EOLM-690567 | Antriebswelle kpl. | Drive shaft cplt. | Arbre de transmission cpl. |
| 1009 | | EOLM-201938 | Rad Vollgummi | Wheel, solid rubber | Roue en caoutchouc plein |
| 1010 | | EOLM-601028 | Verkleidungsblech | Cladding plate | Tôle de revêtement |
| 1011 | | EOLM-690665 | Fahrgestell | Running gear | Châssis |
| 1012 | | EOLM-400289 | Tuelle Durchfuehr | Socket bushing | Douille de traversée |
| 1013 | | EOLM-280105 | Stellschraube | Adjusting screw | Vis de réglage |
| 1013.1 | | EOLM-680140 | Schaltzug-Antrieb kpl. | Pull-switch drive cplt. | Commande câble cpl. |
| 1014 | | EOLM-200257 | Nippel für Reg. Hebel | Nipple for ctrl. lever | Nipple pour levier régl. |
| 1015 | | EOLM-601191 | Bodenpl. (Antrieb) | Bed plate (drive) | Plaque (commande) |
| 1016 | | EOLM-400053 | Endschalter | Limit switch | Interrupteur de fin de course |
| 1017 | | EOLM-200379 | Rollenkette | Roller chain | Chaîne à rouleaux |
| 1017.1 | | EOLM-200867 | Kettensteckglied mit Feder | Chain link with spring | Maille de chaîne avec ressort |
| 1018 | | EOLM-300582 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal |
| 1019 | | EOLM-200203 | Kettenspannrad | Chain tensioner wheel | Roue de tension de chaîne |
| 1020 | | EOLM-601293 | Überlast-Ritzel | Overload pinion | Pignon de surcharge |
| 1021 | | EOLM-300179 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 1022 | | EOLM-601060 | Motorflansch | Motor flange | Bride moteur |
| 1023 | | EOLM-300100 | Vierkantmutter | Square nut | Ecrou carré |
| 1024 | | EOLM-300293 | Gewindestift | Grub screw | Vis sans tête |
| 1025 | | EOLM-300693 | Passfeder | Key | Ressort d'ajustage |
| 1026 | | EOLM-400246 | E-Motor 24V | E-motor 24V | Moteur E 24V |
| 1027 | | EOLM-601058 | Getriebeaufnahme | Gear receptacle | Logement transmission |
| 1028 | | EOLM-601036 | Reibrad 01 | Friction wheel 01 | Galet de friction |
| 1029 | | EOLM-200208 | Spannsatz ETP-MINI | Locking device ETP-MINI | Kit de serrage ETP-MINI |
| 1032 | | EOLM-601162 | Endschalterblech | Limit switch panel | Tôle interrupteur de fin de course |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Italiano |
| 1033 | | EOLM-601147 | Blechwinkel (Endschalter) | Sheet-metal bracket (limit switch) | Angolo lamiera (finecorsa) |
| 1034 | | EOLM-601057 | Wippe 1 Vorschub | Rocker 1 feed | Deviatore 1 avanzamento |
| 1035 | | EOLM-680026 | Scharnier kpl. | Hinge cplt. | Cerniera compl. |
| 1036 | | EOLM-690148 | Wippe 2 Vorschub | Rocker 2 feed | Deviatore 2 avanzamento |
| 1037 | | EOLM-200253 | Druckfeder | Compression spring | Molla a compressione |
| 1040 | | EOLM-400890 | Gehäuse 6-fach | Six-fold housing | alloggiamento 6x |
| 1041 | | EOLM-400889 | Gehäuse 6-fach f. Flachstecker | Six-fold housing for flat plug | Alloggiamento 6x per connettori piatti |
| 1042 | | EOLM-690147 | Motoraufnahme | Motor receptacle | Supporto del motore |
| 1043 | | EOLM-400237 | E-Motor 24V | E-motor 24V | Motore elettrico da 24V |
| 1044 | | EOLM-601059 | Motoraufnahme | Motor receptacle | Supporto del motore |
| 1045 | | EOLM-201551 | Reibrad Extrahan | Extrahan friction wheel | Ruota di frizione |
| 1046 | | EOLM-200208 | Spannsatz ETP-Mini | Locking device ETP-MINI | Kit di serraggio ETP-Mini |
| 1047 | | EOLM-601254 | Bodenwanne | Bottom pan | Fondo socca |
| 1048 | | EOLM-690567 | Antriebswelle kpl. | Drive shaft cplt. | Albero motore compl. |
| 1050 | | EOLM-300464 | Linsenkopfschraube mit Innen-sechskant | Tallow-drop screw with hexagon socket | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 1051 | | EOLM-300094 | Gewindestift | Grub screw | Spina filettata |
| 1052 | | EOLM-300261 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 1053 | | EOLM-300048 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vite di sicurezza |
| 1054 | | EOLM-300279 | Schnorrnsicherung | Securing device | Fusibile Schnorr |
| 1055 | | EOLM-300566 | Sechskantschraube | Hex. screw | Vite a testa esagonale |
| 1056 | | EOLM-300409 | Sechskantschraube | Hex. screw | Vite a testa esagonale |
| 1057 | | EOLM-300245 | Schnorrnsicherung | Securing device | Fusibile Schnorr |
| 1058 | | EOLM-300248 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Rondella in acciaio |
| 1059 | | EOLM-300172 | Sechskantschraube | Hex. screw | Vite a testa esagonale |
| 1060 | | EOLM-360041 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 1061 | | EOLM-360044 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 1062 | | EOLM-300125 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Rondella in acciaio |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | English | Francais | Italiano |
| 1063 | | EOLM-300409 | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 1064 | | EOLM-300322 | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 1065 | | EOLM-300580 | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 1066 | | EOLM-300455 | Securing device | Dispositif d'arrêt | Fusibile Schnorr |
| 1067 | | EOLM-300382 | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 1068 | | EOLM-300598 | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 1069 | | EOLM-300240 | Lock nut BIW V-shape | Contre-écrou forme BIW V | Dado di sicurezza BIW a V |
| 1070 | | EOLM-300146 | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 1071 | | EOLM-360042 | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 1072 | | EOLM-300342 | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 1073 | | EOLM-300661 | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 1074 | | EOLM-300263 | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 1075 | | EOLM-300264 | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 1076 | | EOLM-360044 | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 1077 | | EOLM-300338 | Phillips oval-head screw | Vis à tête conique bombée avec fentes en croix | Vite a testa cilindrica con intaglio a croce |
| 1078 | | EOLM-300338 | Phillips oval-head screw | Vis à tête conique bombée avec fentes en croix | Vite a testa cilindrica con intaglio a croce |
| 1079 | | EOLM-300048 | Safety screw | Vis de blocage | Vite di sicurezza |
| 1080 | | EOLM-601395 | Support arm | Equerre de maintien | Angolo di arresto |
| 2001 | | EOLM-300375 | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 2002 | | EOLM-300166 | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 2003 | | EOLM-300574 | Securing device | Dispositif d'arrêt | Fusibile Schnorr |
| 2004 | | EOLM-601309 | Motor foot 02 | Socle moteur 02 | Base motore 02 |
| 2005 | | EOLM-601308 | Motor foot 01 | Socle moteur 01 | Base motore 01 |
| 2006 | | EOLM-402352 | E motor | Moteur E | Motore elettrico |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais | Italiano |
| 2007 | | | Passfeder | Key | Ressort d'ajustage | Linguetta di aggiustamento |
| 2008 | | EOLM-300398 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 2009 | | EOLM-300574 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt | Fusibile Schnorr |
| 2010 | | EOLM-300166 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 2011 | | EOLM-400384 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble | Avvitamento cavi |
| 2012 | | EOLM-402329 | Leitung Flexibel 1,00 m | Line, flexible 1.00 m | Conduite flexible 1,00 m | Linea flessibile da 1,00 m |
| 2013 | | EOLM-402347 | Leitung Flexibel 0,95 m | Line, flexible 0.95 m | Conduite flexible 0,95 m | Linea flessibile da 0,95 m |
| 2014 | | EOLM-300468 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 2015 | | EOLM-601326 | Abdeckblech | Cover plate | Tôle de protection | Lamiera di copertura |
| 2016 | | EOLM-300319 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 2017 | | EOLM-300832 | Sicherungsmutter BIW V-Form | Lock nut BIW V-shape | Contre-écrou forme BIW V | Dado di sicurezza BIW a V |
| 2018 | | EOLM-601313 | Flanschwinkel Lang | Flange angle, long | Coude à bride long | Angolo flangiato lungo |
| 2019 | | EOLM-601312 | Flanschwinkel kurz | Flange angle, short | Coude à bride court | Angolo flangiato corto |
| 2020 | | EOLM-300273 | Sechskantmutter | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 2021 | | EOLM-300125 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 2022 | | EOLM-300046 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage | Vite di sicurezza |
| 2023 | | EOLM-360192 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 2024 | | EOLM-300624 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 2025 | | EOLM-205374 | Rohrschelle doppelt | Tube clamp, double | Collier pour tuyau double | Staffa per tubi doppia |
| 2026 | | EOLM-300270 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 2027 | | EOLM-204817 | Rohrschelle mit Gummiprofil | Tube clamp with rubber profile | Collier pour tuyau avec profilé en caoutchouc | Staffa per tubi con profilo di gomma |
| 2028 | | EOLM-402348 | Tülle Durchführung | Bushing tube | Passage de douille | Isolatore di passaggio |
| 2029 | | EOLM-609479 | Motorrahmen | Motor frame | Cadre du moteur | Telaio del motore |
| 2030 | | EOLM-360044 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 2031 | | EOLM-205218 | Gummimetallpuffer zylindrisch | Rubber metal buffer, cylindrical | Tampon métal caoutchouc cylindrique | Tampone di gommametallo cilindrico |
| 2032 | | EOLM-680262 | Schaltkasten | Switchbox | Coffret de commande | Scatola di comando |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais |
| | | | Deutsch | English | Italiano |
| 2033 | | EOLM-400439 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2034 | | EOLM-461633 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2035 | | EOLM-400497 | Leitung Flexibel 1,50 m | Line, flexible 1.50 m | Conduite flexible 1,50 m |
| 2036 | | EOLM-400440 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2037 | | EOLM-461633 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2038 | | EOLM-460319 | Leitung Flexibel 1,20 m | Line, flexible 1.20 m | Conduite flexible 1,20 m |
| 2039 | | EOLM-400497 | Leitung Flexibel 0,80 m | Line, flexible 0.80 m | Conduite flexible 0,80 m |
| 2040 | | EOLM-400440 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2041 | | EOLM-461759 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2042 | | EOLM-400957 | Leitung Flexibel 1,40 m | Line, flexible 1.40 m | Conduite flexible 1,40 m |
| 2043 | | EOLM-400195 | Leitung Flexibel 0,50 m | Line, flexible 0.50 m | Conduite flexible 0,50 m |
| 2044 | | EOLM-400105 | Leitung Flexibel 1,70 m | Line, flexible 1.70 m | Conduite flexible 1,70 m |
| 2047 | | EOLM-300298 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2048 | | EOLM-300248 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2049 | | EOLM-400330 | Stecker Geräte | Device plug | Connecteur appareil |
| 2050 | | EOLM-400264 | Kabelverschraubung Polyamid | Polyamide cable fitting | Vis de câble polyamide |
| 2051 | | EOLM-460162 | Leitung Flexibel Gummi | Line, flexible, rubber | Conduite flexible caoutchouc |
| 2052 | | EOLM-460052 | Leitung Flexibel 1,70 m | Line, flexible 1.70 m | Conduite flexible 1,70 m |
| 2053 | | EOLM-460604 | Kabelverschraubung Skintop | Cable fitting, skin-top | Vis de câble Skintop |
| 2054 | | EOLM-460401 | Reduzierung Messing | Reducer, brass | Riduttore in ottone |
| 2055 | | EOLM-402324 | Socketgehäuse 10 Pol | Base housing, 10 pole | Boftier à socle 10 pôles |
| 2056 | | EOLM-402133 | Buchseneinsatz 42 Pol | Socket insert, 42 pole | Insert de douille 42 pôles |
| 2057 | | EOLM-461634 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2058 | | EOLM-300270 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2059 | | EOLM-300319 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2060 | | EOLM-300832 | Sicherungsmutter BIW V-Form | Lock nut BIW V-shape | Contre-écrou forme BIW V |
| 2065 | | EOLM-601362 | Klemmkasten | Terminal box | Coffret de serrage |
| 2066 | | EOLM-300642 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2067 | | EOLM-400439 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2068 | | EOLM-460606 | Kabelverschraubung Skintop | Cable fitting, skin-top | Vis de câble Skintop |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais |
| 2070 | | EOLM-400363 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2071 | | EOLM-460607 | Kabelverschraubung Skintop | Cable fitting, skin-top | Vis de câble Skintop |
| 2073 | | EOLM-300248 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2074 | | EOLM-300048 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage |
| 2075 | | EOLM-403178 | Frequenzumrichter | Frequency converter | Convertisseur de fréquence |
| | | EOLM-403182 | Frequenzumrichter Platine | Frequency converter plate | Convertisseur de fréquence Platine |
| 2076 | | EOLM-601340 | FU-Blende | FU surround | Ecran convertisseur de fré- quence |
| 2077 | | EOLM-400453 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2078 | | EOLM-461632 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2079 | | EOLM-400363 | Gegenmutter Skindicht | Check nut, skin-tight | Contre-écrou Skindicht |
| 2080 | | EOLM-461634 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2081 | | EOLM-402348 | Tülle Durchführung | Bushing tube | Passage de douille |
| 2085 | | EOLM-300616 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2086 | | EOLM-300248 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2087 | | EOLM-402354 | Netzfilter kpl. | Net filter, cplt. | Filtre réseau cpl. |
| 2088 | | EOLM-300048 | Sicherungsschraube | Locking screw | Vis de blocage |
| 2089 | | EOLM-601393 | Distanzstange | Spacer bar | Jambe de force |
| 2095 | | EOLM-400235 | Startbatterie | Starter battery | Batterie de démarrage |
| 2096 | | EOLM-400269 | Baterieklemme + Pol Rechts | Battery terminal + pole, right | Borne de batterie pôle + droite |
| 2097 | | EOLM-400268 | Baterieklemme + Pol Links | Battery terminal + pole, left | Borne de batterie pôle + gau- che |
| 2100 | | EOLM-601350 | Bateriehalter | Battery holder | Support de batterie |
| 2102 | | EOLM-300048 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage |
| 2103 | | EOLM-300842 | Sechskantmutter | Hexagon nut | Vis hexagonale |
| 2104 | | EOLM-360039 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2110 | | EOLM-201738 | Handgriff PVC | PVC handle | Poignée PVC |
| 2111 | | EOLM-601204 | Gashebel | Throttle lever | Maniglia in PVC Leva del gas |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais |
| | | | Deutsch | English | Francais |
| 2112 | | EOLM-300847 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal |
| 2113 | | EOLM-300166 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2114 | | EOLM-300558 | Tellerfeder | Cup spring | Rondelle-ressort |
| 2115 | | EOLM-300559 | Sicherungsmutter BIW V-Form | Lock nut BIW V-shape | Contre-écrou forme BIW V |
| 2116 | | EOLM-300048 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage |
| 2117 | | EOLM-601198 | Gashebelblech | Throttle lever panel | Tôle manette des gaz |
| 2118 | | EOLM-601218 | Gashebelhalterung | Throttle lever holder | Support de la manette des gaz |
| 2119 | | EOLM-300124 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal |
| 2120 | | EOLM-601351 | Gelenkgabel | Articulated fork | Fourche articulée |
| 2121 | | EOLM-300834 | Sicherungsmutter BIW V-Form | Lock nut BIW V-shape | Contre-écrou forme BIW V |
| 2123 | | EOLM-300132 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage |
| 2124 | | EOLM-280105 | Stellschraube | Adjusting screw | Vis de réglage |
| 2125 | | EOLM-300132 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage |
| 2126 | | EOLM-400013 | Leitungsverbinder | Line connector | Raccord de conduite |
| 2130 | | EOLM-461759 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2131 | | EOLM-400442 | Kabelverschraubung | Cable fitting | Vis de câble |
| 2132 | | EOLM-400383 | Reduzierung | Reducer | Réduction |
| 2133 | | EOLM-400436 | Reduzierung | Reducer | Réduction |
| 2135 | | EOLM-403100 | Klemme Anschluss Batterie | Battery terminal connection | Borne Raccord Batterie |
| 2137 | | EOLM-300177 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2138 | | EOLM-300202 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt |
| 2139 | | EOLM-300416 | Sechskantmutter | Hexagon nut | Vis hexagonale |
| 2140 | | EOLM-300947 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2141 | | EOLM-300455 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt |
| 2142 | | EOLM-300254 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| 2143 | | EOLM-300497 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene |
| 2144 | | EOLM-300279 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt |
| 2145 | | EOLM-300248 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier |
| | | | | | Italiano |
| | | | | | Vite a testa esagonale |
| | | | | | Rondella in acciaio |
| | | | | | Molla a tazza |
| | | | | | Dado di sicurezza BIW a V |
| | | | | | Vite di sicurezza |
| | | | | | Lamiera leva del gas |
| | | | | | Supporto leva del gas |
| | | | | | Vite a testa esagonale |
| | | | | | Forcella articolata |
| | | | | | Dado di sicurezza BIW a V |
| | | | | | Vite di sicurezza |
| | | | | | Vite di regolazione |
| | | | | | Vite di sicurezza |
| | | | | | Connettore di linee |
| | | | | | Avvitamento cavi |
| | | | | | Avvitamento cavi |
| | | | | | Riduttore |
| | | | | | Riduttore |
| | | | | | Morsetto di collegamento batteria |
| | | | | | Rondella in acciaio |
| | | | | | Fusibile Schnorr |
| | | | | | Dado esagonale |
| | | | | | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| | | | | | Fusibile Schnorr |
| | | | | | Rondella in acciaio |
| | | | | | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| | | | | | Fusibile Schnorr |
| | | | | | Rondella in acciaio |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | English | Francais | Italiano |
| 2148 | | EOLM-403101 | Terminal connection cover | Borne Raccord Cache de protection | Morsetto di collegamento copertura |
| 2149 | | EOLM-402390 | Line, flexible, welding rubber 0,40 m | Conduite flexible soudage caoutchouc 0,40 m | Linea flessibile in gomma nera da 0,40 m |
| 2151 | | EOLM-601396 | Angle filter | Filtre coudé | Filtro ad angolo |
| 2152 | | EOLM-300048 | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 2153 | | EOLM-300616 | Inbus | Six pans creux | Esagono cavo |
| 2154 | | EOLM-300290 | Washer | Rondelle | Rondella |
| 2156 | | EOLM-601398 | Splash guard sheet | Tôle de protection contre projection | Lamiera paraspruzzi |
| 2157 | | EOLM-300048 | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 2160 | | EOLM-601397 | Angle | Equerre | Angolo |
| 2161 | | EOLM-300048 | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 2162 | | EOLM-300290 | Washer | Rondelle | Rondella |
| 2163 | | EOLM-301311 | Inbus | Six pans creux | Esagono cavo |
| 2164 | | EOLM-360092 | Oval-head screw | Vis à tête conique bombée | Vite a testa cilindrica |
| 3001 | | EOLM-300044 | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 3002 | | EOLM-601020 | Thrust washer | Meule de pression | Rondella di spinta |
| 3003 | | EOLM-601601 | Saw blade flange | Bride de lame de scie | Flangia per sega |
| 3004 | | EOLM-300267 | Set screw with slot and round end | Vis sans tête avec fente et bout sphérique | Vite senza testa con intaglio e calotta sferica |
| 3005 | | EOLM-300624 | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 3006 | | EOLM-200240 | Floating ring seal | Garniture mécanique d'étanchéité | Tenuta ad anello scorrevole |
| 3007 | | EOLM-200241 | V-seal ring | Bague d'étanchéité joint en V | Anello di tenuta V-Seal |
| 3011 | | EOLM-691569 | Guard plate | Tôle de protection | Lamiera protettiva |
| 3012 | | EOLM-300482 | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 3013 | | EOLM-400273 | Cable bushing | Passe-câble | Isolatore passante per cavi |
| 3014 | | EOLM-681057 | Spray tab, cplt. | Bavette cpl. | Aletta d'iniezione compl. |
| 3014.1 | | EOLM-601284 | Rivet strip | Bande de rivetage | Strisce rivetabili |
| 3014.2 | | EOLM-207653 | Spritzlappen | Bavette de projection | Aletta d'iniezione |

| HFS 1030RC | 10981508 | | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais | Italiano |
| 3014.3 | | EOLM-690354 | Klemmblech kpl. | Clamping plate, cplt. | Tôle de blocage cpl. | Lamiera di bloccaggio compl. |
| 3014.5 | | EOLM-611714 | Gewindeleiste | Thread strip | Barre de guidage fileté | Barra filettata |
| 3014.6 | | EOLM-300003 | Ringschraube | Eyebolt | Vis à anneau | Vite ad anello |
| 3014.7 | | EOLM-300005 | Ringschraube | Eyebolt | Vis à anneau | Vite ad anello |
| 3015 | | EOLM-601412 | Lagerbolzen | Bearing pin | Boulon d'appui | Perno di cuscinetto |
| 3016 | | EOLM-280253 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à billes | Cuscinetto a sfere |
| 3017 | | EOLM-601413 | Distanz 2 | Spacer 2 | Ecartement 2 | Distanziale 2 |
| 3018 | | EOLM-207439 | Keilriemen | V-belt | Courroie trapézoïdale | Cinghia trapezoidale |
| 3019 | | EOLM-601238 | Keilriemenscheibe | V-belt sheave | Poulie à courroie trapézoïdale | Puleggia a gola trapezoidale |
| 3020 | | EOLM-601021 | Distanz 1 | Spacer 1 | Ecartement 1 | Distanziale 1 |
| 3021 | | EOLM-690145 | Sägearm | Saw arm | Bras de scie | Braccio della sega |
| 3023 | | EOLM-300082 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 3024 | | EOLM-300412 | Sechskantmutter | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 3026 | | EOLM-360200 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt | Fusibile Schnorr |
| 3027 | | EOLM-601148 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 3028 | | EOLM-613115 | Schlauchnippel | Hose nipple | Raccord pour tuyau | Nipplo per tubo flessibile |
| 3029 | | EOLM-300135 | Ein-Ohr-Klemme | Single-ear clamp | Pince à une oreille | Blocco monoaurale |
| 3030 | | EOLM-200322 | PVC-Schlauch 1,00 m | PVC hose 1.00 m | Tuyau PVC 1,00 m | Tubo flessibile in PVC da 1,00 m |
| 3031 | | EOLM-280131 | Geka-Kupplung | Geka coupling | Raccord Geka | Attacco Geka |
| 3032 | | EOLM-216095 | Sieb für Wasserzufuhr | Strainer for water supply | Filtre pour alimentation eau | Filtro per alimentazione acqua |
| 3033 | | EOLM-360050 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 3034 | | EOLM-601048 | Halter Peilstab | Holder guide bar | Support de pipe | Supporto asta di rilevamento |
| 3035 | | EOLM-360196 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 3036 | | EOLM-300166 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 3037 | | EOLM-300597 | Sechskantmutter | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 3038 | | EOLM-680123 | Peilstab kpl. | Guide bar, cplt. | Pige cpl. | Asta di rilevamento compl. |
| 3038.1 | | EOLM-680455 | Peilstab-Innen kpl. | Guide bar-inner, cplt. | Pige int. cpl. | Asta di rilev. int. compl. |
| 3038.2 | | EOLM-690173 | Aufnahmerohr | Receptacle pipe | Tube analyseur | Tubo di supporto |
| 3038.3 | | EOLM-300003 | Ringschraube | Eyebolt | Vis à anneau | Vite ad anello |
| 3038.3 | | EOLM-691359 | Peilstabaufnahmerohr | Guide bar receptacle pipe | Tube analyseur pour pige | Tubo di supporto asta di rilev. |


| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais | |
| | | | | | Italiano | |
| 3038.4 | | EOLM-300302 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 3038.5 | | EOLM-280004 | Rad-Vollgummi Kunststoffrolle | Wheel, solid rubber, plastic rim | Roue caoutchouc plein, jante plastique | Ruota in gomma piena con cerchio in plastica |
| 3038.6 | | EOLM-613169 | Buchse für Peilstab | Bushing for guide bar | Douille pour pige | Boccola per asta di rilievo. |
| 3038.7 | | EOLM-615019 | Scheibe für Peilstab | Washer for guide bar | Rondelle pour pige | Rondella per asta di rilievo. |
| 3038.8 | | EOLM-300048 | Sicherungsschraube | Safety screw | Vis de blocage | Vite di sicurezza |
| 3038.9 | | EOLM-300303 | Sicherungsring | Locking ring | Bague d'étanchéité | Anello di fermo |
| 3038.10 | | EOLM-615177 | Achse | Axle | Axe | Asse |
| 3045 | | EOLM-300661 | Senkschraube | Countersunk screw | Boulon à tête conique | Vite a testa svasata |
| 3046 | | EOLM-601373 | Lagerflansch | Bearing flange | Bride de roulement | Flangia del cuscinetto |
| 3047 | | EOLM-300573 | Senkschraube | Countersunk screw | Boulon à tête conique | Vite a testa svasata |
| 3048 | | EOLM-300294 | Senkschraube | Countersunk screw | Boulon à tête conique | Vite a testa svasata |
| 3049 | | EOLM-601370 | Getriebeflansch | Gear unit flange | Bride de l'entraînement | Flangia riduttore |
| 3050 | | EOLM-400238 | E-Motor 24V | E-motor 24V | Moteur E 24V t | Motore elettrico da 24V |
| 3052 | | EOLM-690416 | Motorhalter | Motor support | Support de moteur | Supporto del motore |
| 3053 | | EOLM-300291 | Scheibe | Washer | Rondelle | Rondella |
| 3054 | | EOLM-300124 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 3055 | | EOLM-690415 | Kupplungsglocke | Coupling housing | Cloche de couplage | Campana di accoppiamento |
| 3056 | | EOLM-601374 | Bundbuchse | Collar bushing | Douille à collet | Bussola flangiata |
| 3057 | | EOLM-601376 | Sechskantmutter | Hexagon nut | Vis hexagonale | Dado esagonale |
| 3058 | | EOLM-205711 | Reibbelag | Friction liner | Revêtement de friction | Guarnizione di attrito |
| 3059 | | EOLM-601372 | VA-Ring-2 | VA ring 2 | Bague VA 2 | Anello VA 2 |
| 3060 | | EOLM-300995 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale |
| 3061 | | EOLM-300202 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt | Fusibile Schnorr |
| 3062 | | EOLM-300177 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 3063 | | EOLM-690140 | Kettenradhalter | Sprocket holder | Support de roue à chaîne | Supporto rocchetto per catena |
| 3064 | | EOLM-300295 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 3065 | | EOLM-300177 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 3066 | | EOLM-300335 | Passscheibe-Stahl | Shim ring - steel | Rondelle d'ajustage en acier | Rasamento in acciaio |
| 3067 | | EOLM-601069 | Kettenscheibe | Chain plate | Barbotin | Disco della catena |
| 3068 | | EOLM-280026 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à billes | Cuscinetto a sfere |

| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti | |
|---------------|------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais | Italiano |
| 3070 | | EOLM-360016 | Zylinderschraube | Socket head screw | Vis cylindrique | Vite a testa cilindrica |
| 3071 | | EOLM-300574 | Schnorrnsicherung | Securing device | Dispositif d'arrêt | Fusibile Schnorr |
| 3072 | | EOLM-300984 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio |
| 3076 | | EOLM-601239 | Keilriemenscheibe | V-belt sheave | Poulie à courroie trapézoïdale | Puleggia a gola trapezoidale |
| 3077 | | EOLM-300039 | Gewindestift | Grub screw | Vis sans tête | Spina filettata |
| 3078 | | EOLM-601039 | Stahlmutter | Steel nut | Ecrou en acier | Dado in acciaio |
| 3079 | | EOLM-360012 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 3080 | | EOLM-200243 | Kugellager | Ball bearing | Roulement à billes | Cuscinetto a sfere |
| 3081 | | EOLM-601054 | Distanz | Spacer | Ecartement | Distanziale |
| 3082 | | EOLM-601228 | Aufnahme Sägearm | Holding fixture, saw arm | Logement Bras de scie | Supporto braccio della sega |
| 3083 | | EOLM-601040 | Kettenhalter | Chain holder | Support de chaîne | Supporto della catena |
| 3084 | | EOLM-300297 | Senkschraube mit Inbus | Countersunk screw with Inbus | Boulon Alene à tête conique | Vite a testa svasata con esagono cavo |
| 3085 | | EOLM-300606 | Schmiernippel | Lube nipple | Raccord fileté de graissage | Vite di lubrificazione |
| 3086 | | EOLM-200378 | Rollenkette | Roller chain | Chaîne à rouleaux | Catena a rulli |
| 3087 | | EOLM-200867 | Kettensteckglied mit Feder | Chain link with spring | Maille de chaîne avec ressort | Ponte della catena con molla |
| 3088 | | EOLM-601026 | Motorflansch | Motor flange | Bride moteur | Flangia per motore |
| 3089 | | EOLM-300377 | Zylinderschraube mit Inbus | Socket head screw with Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo |
| 3090 | | EOLM-690575 | Schwenscheibe | Captive C-washer | Disque de verrouillage | Disco orientabile |
| 3091 | | EOLM-690801 | Skalenbefestigung | Scale fastener | Fixation graduée | Fissaggio scala |
| 3092 | | EOLM-200552 | Klebeschild Tiefenanzeige | Adhesive plate, depth indicator | Etiquette adhésive Affichage profondur | Targhetta adesiva indicatore di profondità |
| 3093 | | EOLM-601151 | Distanz | Spacer | Ecartement | Distanziale |
| 3094 | | EOLM-360044 | Senkschraube | Countersunk screw | Boulon à tête conique | Vite a testa svasata |
| 3095 | | EOLM-601371 | VA-Ring-1 | VA ring 1 | Bague VA 1 | Anello VA 1 |
| 3096 | | EOLM-601377 | Zylinderbuchse | Cylindrical bushing | Douille cylindrique | Camicia del cilindro |
| 3097 | | EOLM-601375 | Scheibe | Washer | Rondelle | Rondella |
| 3098 | | EOLM-301194 | Tellerfeder | Cup spring | Rondelle-ressort | Molla a tazza |
| 3099 | | EOLM-601379 | Sonderschraube | Special screw | Vis spéciale | Vite speciale |
| 4001.1 | | EOLM-691610 | Sägehaube A. kpl. | Saw hood outer, cplt. | Capot de scie A. cpl. | Carter sega A. compl. |
| 4001.2 | | EOLM-691611 | Haube innen | Hood, interior | Capot intérieur | Carter interno |


| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------------|--|---|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais |
| 4002 | | EOLM-681055 | Klapphaube kpl. | Hinged hood cpl | Capot rabattabile cpl. |
| 4003 | | EOLM-207208 | Spritzschutz | Splash guard | Protection contre les projections |
| | | EOLM-618330 | Spritzschutzblech | Splash guard sheet | Tôle de protection contre projection |
| 4005 | | EOLM-618325 | Abdeckblech | Cover plate | Tôle de protection |
| 4007 | | EOLM-611717 | Distanz 01 | Spacer 01 | Ecartement 01 |
| 4008 | | EOLM-601194 | Sägehaubestange | Saw hood rod | Tige capot de scie |
| 4009 | | EOLM-601196 | Distanz 02 | Spacer 02 | Ecartement 02 |
| 4010 | | EOLM-601197 | Arretierplatte | Stop plate | Plaque d'arrêt |
| 4011 | | EOLM-300721 | Flügelschraube | Wing screw | Vis à oreilles |
| 4012 | | EOLM-601094 | Blech 2 | Plate 2 | Tôle 2 |
| 4013 | | EOLM-601093 | Blech 1 | Plate 1 | Tôle 1 |
| 4014 | | EOLM-200396 | Dichtprofil 1,03 m | Sealing profile 1.03 m | Profilé d'étanchéité 1,03 m |
| 4015 | | EOLM-691357 | Verkleidung | Sheathing | Revêtement |
| 4016 | | EOLM-690150 | Feststellschraube | Locking bolt | Vis de blocage |
| 4017 | | EOLM-200310 | Gleitstopfen für Quadratrohre | Sliding plug for square pipe | Tampon coulissant pour tubes carrés |
| 4018 | | EOLM-691402 | Griff | Handle | Poignée |
| 4021 | | EOLM-690491 | Türe | Doors | Portes |
| 4022 | | EOLM-201674 | Handschloß-Vorreiber mit Fallenzunge | Turnbuckle sash lock with falling tongue | Tourniquet de serrure avec clapet |
| 4023 | | EOLM-601134 | Gewindeplatte | Threaded plate | Plaque filettée |
| 4024 | | EOLM-200248 | Scharnier (ohne Stift) | Hinge (without pin) | Charnière (sans tige) |
| 4025 | | EOLM-201123 | Typenschild Blanco | Rating plate, blank | Plaque de signalisation vide Blanco |
| 4026 | | EOLM-611715 | Haubenblech | | |
| 4027 | | EOLM-200237 | Bügelgriff Kunststoff Schwarz | Bow grip, plastic, black | Poignée en forme d'étrier plastique noire |
| 4029 | | EOLM-402131 | Tüllengehäuse 10 Pol | Bushing housing, 10 pole | Boîtier 10 pôles |
| 4030 | | EOLM-460401 | Reduzierung Messing | Reducer, brass | Riduttore in ottone |
| 4030 | | EOLM-460401 | Reduzierung Messing | Reducer, brass | Riduttore in ottone |


| HFS 1030RC | 10981508 | Fugenschneider | | Floor cutter | | Scie à sol | | Macchina tagliapavimenti | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais | Italiano | | | |
| 4031 | | EOLM-400326 | Schutzschlauchverschraubung | Protective hose fitting | Raccord à vis tuyau protection | Avvitamento tubo flessibile protettivo | | | |
| 4032 | | EOLM-300079 | Ein-Ohr-Klemme | Single-ear clamp | Pince à une oreille | Blocco monoaurale | | | |
| 4033 | | EOLM-400275 | Schutzschlauch Kabel | Protective hose cable | Tuyau protection Câble | Cavo tubo flessibile protettivo | | | |
| 4034 | | EOLM-300103 | Nutmutter GUK | Slotted nut, GUK | Ecrou à gorges GUK | Dado con intagli GUK | | | |
| 4035 | | EOLM-201963 | Kunststoff-Scheibe | Plastic disc | Rondelle en plastique | Disco in plastica | | | |
| 4036 | | EOLM-680431 | Spritzlappen kpl. | Spray tab, cplt. | Bavette cpl. | Aletta d'iniezione compl. | | | |
| 4039 | | EOLM-300240 | Sicherungsmutter | Lock nut | Contre-écrou | Dado autobloccante | | | |
| 4042 | | EOLM-601053 | Zeiger Tiefenanzeige | Depth indicator pointer | Indicateur Affichage profondeur | Indicatore di profondità | | | |
| 4043 | | EOLM-300177 | Scheibe-Stahl | Washer - steel | Disque d'acier | Rondella in acciaio | | | |
| 4044 | | EOLM-300496 | Sechskantschraube | Hex. screw | Ecrou hexagonal | Vite a testa esagonale | | | |
| 4045 | | EOLM-611716 | Blechlende | Metal surround | Ecran en tôle | Pannello in lamiera | | | |
| 4046 | | EOLM-204877 | Dichtungsprofil Nr. A1 102 | Sealing section no. A1 102 | Profilé d'étanchéité N° A1 102 | Profilo di tenuta n. A1 102 | | | |
| 4048 | | EOLM-300310 | Zylinderschraube m. Inbus | Socket head screw w. Inbus | Vis à tête cylindrique Alene | Vite a testa cilindrica con esagono cavo | | | |
| 4049 | | EOLM-280104 | Geka-Kupplung | Geka coupling | Raccord Geka | Attacco Geka | | | |
| 4050 | | EOLM-690482 | Wasserhahnhalter | Water valve holder | Support de robinet | Supporto rubinetto dell'acqua | | | |
| 4051 | | EOLM-300721 | Flügelschraube | Wing screw | Vis à oreilles | Vite ad alette | | | |
| 4052 | | EOLM-280263 | Kugelhahn mini | Ball valve mini | Robinet à boisseau sphérique, mini | Mini rubinetto a sfera | | | |
| 4053 | | EOLM-201286 | Klebeschild | Adhesive plate | Etiquette adhésive | Targhetta adesiva | | | |
| 4054 | | EOLM-205621 | Klebeschild | Adhesive plate | Etiquette adhésive | Targhetta adesiva | | | |
| 4055 | | EOLM-201402 | Klebeschild | Adhesive plate | Etiquette adhésive | Targhetta adesiva | | | |
| 4056 | | EOLM-200400 | Klebeschild | Adhesive plate | Etiquette adhésive | Targhetta adesiva | | | |
| 4060 | | EOLM-207669 | Halteblech | Retaining plate | Tôle de maintien | Lamiera di arresto | | | |
| 4061 | | EOLM-618321 | Abdeckung links | Cover, left | Cache gauche | Copertura sx | | | |
| 4062 | | EOLM-618320 | Abdeckung rechts | Cover, right | Cache droite | Copertura dx | | | |
| 4063 | | EOLM-611779 | Klammer | Clamp | Crampon | Punto metallico | | | |
| 4064 | | EOLM-611778 | Klammerbefestigung | Clamp fixing | Fixation de crampon | Fissare punto metallico | | | |

| HFS 1030RC | 10981508 | | Fugenschneider | Floor cutter | Scie à sol | Macchina tagliapavimenti |
|---------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Pos. Nr. | Bestellnr. | Art.-Nr. | Deutsch | English | Francais | Italiano |
| 4065 | | EOLM-611781 | Gehäusetülle | Case socket | Douille de boîte | Scatola |
| 5000 | | EOLM-403742 | Bedienpult | Operating panel | Tableau de commande | Quadro di comando |
| 5001 | | EOLM-611782 | Sendergehäuse | Transmitter cover | Boîte du poste de transmission | Scatola de trasmettente |
| 5002 | | EOLM-611743 | Bedienpultblech | Sheet operating panel | Tôle tableau de commande | Lamiera quadro di comando |
| 5003 | | EOLM-208437 | Klebschild Bedienpult | Adhesive plate | Etiquette adhésive | Targhetta adesiva |
| 5005 | | EOLM- | Schlüsselschalter | Key switch | Bouton à clé | Interruttore |
| 5007 | | EOLM-400668 | Potentiometer o. Skala | Potentiometer w/o scale | Potentiomètre sans graduation | Potenziometro senza scala |
| 5008 | | EOLM- | Taster Pilz Not-Aus | Mushroom button, emergency stop | Bouton poussoir Arrêt d'urgence | Tasto a fungo di arresto d'emergenza |
| 5009 | | EOLM- | Taster Druck | Sensor, pressure | Bouton Pression | Tasto a pressione |
| 5010 | | EOLM- | Kippschalter | Rocker handle switch | Interrupteur basculant | Interruttore |
| 5025 | | EOLM-202036 | Kunststoff-Zuschnitt | Plastic plate | Découpe plastique | Sezione in plastica |
| 5035 | | EOLM-205383 | Dichtung Bedienpult | Seal, control panel | Joint Tableau de commande | Guarnizione quadro di comando |




HFS 1030
Art.-Nr.: 10981508
Pos. 1001 - 1080
M1:7 - Blatt 1/5
Stand: 26-04-2005





HFS 1030
Art.-Nr.: 10981508
Pos. 4001 - 4065
M1:7 - Blatt 4/5
Stand: 26-04-2005



HFS 1030
 Art.-Nr.: 10981508
 Baugruppe **Bedienpult**
 Pos. 5001 - 5010
 M1:3,75 - Blatt 5/5
 Stand: 19.04.2005